

Energie éolienne Aspects électriques




Energie éolienne Aspects électriques













Load angle θ













Energie éolienne: convertisseurs électromécaniques Machine asynchrone (machine à induction)






Energie éolienne: convertisseurs électromécaniques Machine asynchrone (machine à induction)





Energie éolienne: convertisseurs électromécaniques Machine asynchrone (machine à induction)





Choix d'un type de générateur éolien ?

- Réponse dynamique en fonction de la vitesse
- Plage de vitesse souhaitable
- Contrôlabilité
- Puissance réactive et réglage de la tension
- Qualité de la tension
- Synchronisation, connexion et déconnexion




Choix d'un type de générateur éolien ? (suite)

- Rendement
- Coûts fixes
- Coûts variables, fiabilité



Choix d'un type de générateur éolien ? (suite)







LELEC 2670 12

Génératrices à vitesse variable

⇒ Maximum Power Point Tracking (MPPT)




Machine asynchrone directement couplée au réseau





14


Machine asynchrone directement couplée au réseau






15

Machine asynchrone avec résistance rotorique variable (réglable)






Machine asynchrone multi-stator






17

Machine asynchrone à double alimentation








$$\overline{\mathbf{U}}_{S} = -\mathbf{R}_{S}\overline{\mathbf{I}}_{S} - \mathbf{j}\mathbf{X}_{S}\overline{\mathbf{I}}_{S} - \mathbf{j}\mathbf{X}_{M}\overline{\mathbf{I}}_{R}'$$

$$\mathbf{S} = \frac{\omega_{R}}{\omega_{S}} \qquad \overline{\mathbf{U}}_{R}^{'} = -\mathbf{R}_{R}^{'} \overline{\mathbf{I}}_{R}^{'} - \mathbf{j} \mathbf{s} \mathbf{X}_{R}^{'} \overline{\mathbf{I}}_{R}^{'} - \mathbf{j} \mathbf{s} \mathbf{X}_{M}^{'} \overline{\mathbf{I}}_{S}$$

$$\frac{\overline{U}'_{R}}{s} = -\frac{R'_{R}}{s}\overline{I}'_{R} - jX'_{R}\overline{I}'_{R} - jX_{M}\overline{I}_{S}$$







$$\overline{E} = -jX_M \overline{I'}_R$$

$$\overline{U}_S = -R_S \overline{I}_S - jX_S \overline{I}_S + \overline{E}$$

$$P_{S} + jQ_{S} = 3\overline{U}_{S}\overline{I}_{S}^{*}$$









$$\overline{I}_{S} = \frac{\overline{E} - \overline{U}_{S}}{jX_{S}}$$

$$P_S = 3 \frac{EU_S}{X_S} \sin \delta$$

$$Q_S = 3 \frac{EU_S}{X_S} \cos \delta - 3 \frac{U_S^2}{X_S}$$








$$P_{S} = 3 \frac{EU_{S}}{X_{S}} \sin \delta$$
EIL

$$Q_S = 3\frac{EU_S}{X_S}\cos\delta - 3\frac{U_S^2}{X_S}$$





$$P_R + jQ_R = 3\overline{U}_R'\overline{I}_R'^*$$

$$P_{R} + jQ_{R} = 3\left[-R_{R}^{'}I_{R}^{'2} - jsX_{R}^{'}I_{R}^{'2} + js\frac{1}{X_{S}}(\overline{E} - \overline{U}_{S})\overline{E}^{*}\right]$$


$$P_{R} = -3s \frac{EU_{S}}{X_{S}} \sin \delta$$

$$Q_{R} = -3s \left[X'_{R} I'_{R}^{2} + \frac{EU_{S}}{X_{S}} \cos \delta - \frac{E^{2}}{X_{S}} \right]$$



$$P_{R} = -sP_{S}$$

$$P_{Tot} = P_{S} + P_{R}$$



$$P_{S} = \frac{1}{1-s} P_{Tot}$$

$$P_{R} = \frac{s}{s-1} P_{Tot}$$


$$1 - s = \omega_{\text{p.u.}}$$

$$P_{Tot} = \omega_{p.u.} P_{S}$$

24



Machine asynchrone à double alimentation: Caractéristique de fonctionnement théorique






$$P_{S} = 3 \frac{X_{M}}{X_{S}} I_{Rmax} U_{S} \sin \delta$$


$$Q_S = 3 \frac{X_M}{X_S} I_{Rmax} U_S \cos \delta - 3 \frac{U_S^2}{X_S}$$

$$P_S^2 + \left(Q_S + 3\frac{U_S^2}{X_S}\right)^2 = \left(3\frac{X_M}{X_S}I_{Rmax}U_S\right)^2$$

$$P_S^2 + Q_S^2 = (3U_SI_S)^2$$











Machine asynchrone à double alimentation: variantes

Properties of used electronic power converters
Transfert unidirectionnel de la puissance du rotor vers le réseau quand on est au-dessus de la vitesse de synchronisme (glissement s < 0). Pas de contrôle de la vitesse sous la vitesse de synchronisme. (glissement s > 0) Pas de contrôle de la puissance réactive.
Transfert unidirectionnel de la puissance du rotor vers le réseau quand on est au-dessus de la vitesse de synchronisme (glissement s < 0). Pas de contrôle de la vitesse sous la vitesse de synchronisme. (glissement s > 0) Contrôle de la puissance réactive.
Transfert bidirectionnel de la puissance du rotor vers le réseau. Contrôle complet de la vitesse. Pas de contrôle de la puissance réactive.
Transfert bidirectionnel de la puissance du rotor vers le réseau. Contrôle complet de la vitesse. Contrôle de la puissance réactive.

Machine asynchrone à double alimentation Exemple de mesure des caractéristiques de fonctionnement




Machine asynchrone à double alimentation : Exemple de caractéristiques de fonctionnement expérimentales






Machine asynchrone à double alimentation : Exemple de caractéristiques de fonctionnement expérimentales






Machine asynchrone à double alimentation : Principe de la commande des convertisseurs (1)






Machine asynchrone à double alimentation : Principe de la commande des convertisseurs (2)





Machine asynchrone à double alimentation : Comportement dynamique sur creux de tension





Creux de tension triphasé de 20 %, d'une durée de 200 ms



Machine asynchrone à double alimentation : Comportement dynamique sur creux de tension

Approche « synchrone » : la composante directe du courant rotor est régulée pour assurer le contrôle de la puissance réactive Approche « asynchrone » : la composante directe du courant rotor est régulée pour assurer le contrôle du flux







Evolution transitoire du courant total échangé avec le réseau



LELEC 2670 35

Machine asynchrone à double alimentation : Comportement dynamique sur creux de tension







Evolution transitoire du flux



LELEC 2670 36

Machine asynchrone à double alimentation : Comportement dynamique sur creux de tension






Evolution transitoire de la tension du bus DC



LELEC 2670 37








Machine asynchrone à double alimentation





Machine électrique connectée au travers d'une cascade complète de convertisseurs





Machine électrique connectée au travers d'une cascade complète de convertisseurs





Convertisseurs «simples » côté machine (de type synchrone)



LELEC 2670


41

Micro-éoliennes (P = 5 kW)





Machine électrique connectée au travers d'une cascade complète de convertisseurs



Le schéma le plus courant à l'heure actuelle (machines synchrones et/ou asynchrones)







Machine connectée au travers d'une cascade complète de convertisseurs



LELEC 2670






Evolution future: convertisseurs multiniveaux




Evolution des puissances unitaires et des technologies





LELEC 2670 46

Fiabilité?





Développement de l'éolien offshore

